

# 随州市生态环境局

随环执法〔2022〕9号

## 关于依法调查处理广水锦欣建材有限公司 环境问题的通知

市生态环境局广水市分局：

根据《2022年随州市污染源日常环境监管随机抽查工作实施方案》，受我局委托，市生态环境保护综合执法支队日前对你辖区3家排污单位开展了随机抽查，发现2家排污单位存在环境问题（详见附表）。为严格落实国家生态环境法律法规，现请你局做好如下工作：

一、进一步调查核实相关排污单位存在的环境问题。对轻微环境问题，要下达书面督办通知，加强帮扶指导，督促立行立改；对涉嫌环境违法问题，必须依法责令改正严格查处。对符合《湖北省生态环境轻微违法不予处罚事项清单（2021年版）》适用条件的，要告知相对人可以适用的具体要求，明确整改要求和整改时限，引导当事人签订守法承诺，及时改正。对于可以适用不予处罚的违法行为，要按照整改要求和时限对当事人整改情况进行核查，当事人按照要求完成整改的，依法按程序作出不予处罚的决定。

二、进一步加强日常环境监管，将有关问题持续加强督办，及时向社会公开对该公司环境违法行为的查处情况和企业的整改情况，并于 2022 年 11 月 10 日之前，将查处及整改结果报送我局（联系人：罗成）

附表：2022 年三季度随机抽查发现问题清单



## 附件

# 2022年三季度随机抽查发现问题清单

序号	排污单位名称	存在的主要问题	要求
1	广水市锦欣建材有限公司	<p>1. 机制砂项目原材料露天堆放，部分没有苫盖，没有采取抑尘措施，生产线进料口没有采取粉尘收集措施； 2. 生产车间虽然采取了顶部喷雾抑尘措施，但现场查看抑尘效果不佳，需加大抑尘措施； 3. 机制砂项目未办理排污许可证，于 2021 年 4 月投入生产； 4. 危废暂存间建设不规范，责任制度信息没有上墙，标志标识不规范，没有危废进出库台帐，没有签订危险废物处置合同。</p>	<p>一、督促该公司：1、对机制砂项目原料堆场原材料进行覆盖，并采取抑尘措施，生产线进料口及生产车间要采取粉尘收集处理措施； 2、尽快办理机制砂排污许可证，没有取得排污许可证不得排放污染物；3、规范建设危险废物暂存间，制定责任制度并上墙，规范张贴危险废物标志标识、标牌，完善危险废物管理台账，与有资质的危废处理公司签订处置合同，进行处置；4、对厂区粉尘采取清扫，洒水等抑尘措施，减少内部物料堆存，传输，装卸等环节产生的扬尘，确保污染物达标排放。</p> <p>二、对该公司存在的环境违法行为依法进行调查处理；</p>

序号	排污单位名称	存在的主要问题	要求
2	广水市康恒新能源有限公司	<p>1、危险废物废活性炭管理台账不规范，没有登记进库重量，登记的是吨袋数。</p> <p>2、废机油入库已快一年。</p>	督促该公司规范危险废物管理台账，并按要求处置危险废物。